

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्य प्रमाण-पत्र

गठित टीम के सदस्यों द्वारा सत्यापनोपरान्त एवं विभागाध्यक्ष, एनाटोमी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या - 184/18 दिनांक - 31.10.18 के द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्य विवरणी प्रतिवेदन के आधार पर भवन कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के संवेदक श्रीमती विभा देवी द्वारा इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में S/R to boundary wall of Hostel No. - 01 in SKMCH, Muzaffarpur का कार्य कराया गया है, जो प्रथम दृष्टया (तकनिकी गुणवत्ता एवं मापी को छोड़कर) संतोषप्रद प्रतीत होता है ।

अनु0-सम्पादित कार्य विवरणी (01 पन्ना)

ह0/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 2495/18

दिनांक :- 01-11-18

प्रतिलिपि:-

- 1) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 2) कार्यपालक अभियन्ता, भवन कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 3) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4) संवेदक, श्रीमती विभा देवी, भवन कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 5) I.T. Section, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर



Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur
Development work done by PWD, Muzaffarpur

Item of Work- Colouring/painting and repair of Boundary Wall of Student hostel no. 1
(Contractor - Bibha Devi)

एकदमी विमादा - 184/18
31/10/18

Item of Work

1. Total area of Boundary wall (including spaces for grill)

$$67 \text{ ft.} \times 07.75 \text{ ft.} \times 2 = 1038.5 \text{ sq. ft.}$$

$$125 \text{ ft.} \times 07 \text{ ft.} = 875 \text{ sq. ft.}$$

$$270 \text{ ft.} \times 07 \text{ ft.} \times 2 = 3780 \text{ sq. ft.}$$

$$\text{Total} = 5693.5 \text{ sq. ft.} \quad (\text{A})$$

Area for grill

$$7 \text{ ft.} \times 2 \text{ ft.} \times 8 = 112 \text{ sq. ft.}$$

$$7 \text{ ft.} \times 2 \text{ ft.} \times 4 = 56 \text{ sq. ft.}$$

$$7 \text{ ft.} \times 2 \text{ ft.} \times 21 = 294 \text{ sq. ft.}$$

$$\text{Total} = 462 \text{ sq. ft.} \quad (\text{B})$$

Hence total Area of boundary wall coloured/painted (A-B) 5693.5 sq. ft. (A)

$$-462 \text{ sq. ft.} \quad (\text{B})$$

Total Area 5231.5 sq. ft.

2. Plaster repair

i. 4 ft. x 3 ft. = 12 sq. ft.

ii. 2 ft. x 2 ft. = 04 sq. ft.

iii. 6 ft. x 6 ft. = 36 sq. ft.

iv. 4 ft. x 3 ft. = 12 sq. ft.

v. 5 ft. x 3 ft. = 15 sq. ft.

Total Area = 79sq. ft.

2. Grill/Steel gate paints

i 8 ft. x 6 ft. = 48 sq. ft. x 01 pc. (01 pc. Grill Gate)

ii 7 ft. x 2 ft. = 14 sq. ft. x 08 pc. (08 pc. Grill)

iii 7 ft. x 2 ft. = 14 sq. ft. x 04 pc. (04 pc. Steel)

नोट:- तकनीकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम पदाधिकारी करेंगे । इस कार्य के लिए हम सब सक्षम नहीं हैं ।

J.E. PWD
Technical Advisor

Dr. Sanjay Kumar Sharma
Assistant Prof.

Dr. Satyendra Kumar Pathak
Associate Prof.

Dr. Binod Kumar
Associate Prof.

